



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Π.Ε. ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
& ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ & ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
Π.Ε. ΛΑΚΩΝΙΑΣ**

ΣΠΑΡΤΗ 22- 11 - 2023

Ταχ. Διεύθυνση: 2^ο Χιλ ΕΟ ΣΠΑΡΤΗΣ ΓΥΘΕΙΟΥ

ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ

Τηλέφωνο: 2731363116, 134

Email: a.papagiannopoulou@lakonia.gr
m.kaloidou@lakonia.gr

ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ-ΠΛΑΝΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ(ΠΔΕ)

ΘΕΜΑ: Έλεγχος θορύβου από μηχανολογικό εξοπλισμό του ζαχαροπλαστείου Serano στην οδό Λεωνίδου 93 και Θερμοπυλών γωνία, εντός πόλεως Σπάρτης (Έκτακτος έλεγχος μετά από καταγγελία για όχληση από θόρυβο).

Έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 1650/1986 (ΦΕΚ 160Α) όπως ισχύει.
2. Το Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209 Α) άρθρο 20 όπως ισχύει.
3. Το Ν.4843/2021 (ΦΕΚ 193 Α) άρθ.50,52,53,75.
4. Την Κ.Υ.Α ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/16675/165/2022 (ΦΕΚ 776/Β/21-2-2022).
5. Η από 22.09.2023 καταγγελία του κ. Βλάσση Σπυρίδωνα (Αρ. Πρωτ. Υπηρεσίας μας 327226/22.09.2023).
6. Η από 02-11-2023 Έκθεση Αυτοψίας Προσωρινή Έκθεση Ελέγχου της Υπηρεσίας μας.
7. Το υπ' αριθμ. πρωτ. 382796/06.11.2023 Διαβιβαστικό της ανωτέρω έκθεσης στην εταιρεία ΑΦΟΙ ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗ Ο.Ε.
8. Το υπόμνημα του κ. Θ. Μαυρόγιαννη (Αρ. Πρωτ. Υπηρεσίας μας 393080/13.11.2023).

Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

Σε συνέχεια των παραπάνω (1-5) σχετικών, το Τμήμα Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας Π.Ε. Λακωνίας διενήργησε αυτοψία την 02-11-2023, στο ζαχαροπλαστείο Serano στην οδό Λεωνίδου 93 και Θερμοπυλών γωνία, εντός πόλεως Σπάρτης για τον έλεγχο των αναφερομένων στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων μας (άρθρο 20 του Ν.4014/2011 «1. Κάθε έργο ή δραστηριότητα κατηγορίας Α' ή Β' υπόκειται σε προληπτικές και τακτικές ή έκτακτες επιθεωρήσεις για τον έλεγχο της τήρησης των ΑΕΠΟ ή ΠΠΔ και της εν γένει περιβαλλοντικής νομοθεσίας.....»), - Έκτακτος έλεγχος μετά από αναφορά για όχληση από θόρυβο ψυκτικού μηχανήματος.

- Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην σχετ. (6) Έκθεση αυτοψίας διαπιστώθηκε ότι:

Το μηχάνημα είναι τοποθετημένο εκτός του ζαχαροπλαστείου στην πλευρά επί της οδού Θερμοπυλών. Η δραστηριότητα είναι σε επαφή με την οικία η οποία είναι στον πρώτο όροφο. Η μέτρηση έγινε ως εκ τούτου στην οικία με ανοιχτές πόρτες όπως ορίζει η παρ. 5 του άρθρου 2 του Π.Δ. 1180/81 (ΦΕΚ 293Α/1981).

Αρχικά μετρήθηκε η στάθμη του θορύβου ($L_{ολικός}$) με το μηχάνημα σε λειτουργία και ο θόρυβος ήταν $LAF95 = 50,4 \text{ dB}$.

Ακολούθως ζητήθηκε από τον κο Μαυρόγιαννη Θεόδωρο να κλείσει το εν λόγω μηχάνημα και μετρήθηκε ξανά ο θόρυβος βάθους ($L_{Περιβάλλοντος}$) στην οικία $LAF95 = 46,9 \text{ Db}$.

Επειδή η διαφορά μεταξύ του θορύβου $L_{ολικού}$ και $L_{Περιβάλλοντος}$ είναι $3,5 \text{ dBA}$, σύμφωνα με διορθωτικό πίνακα, η τιμή της στάθμης θορύβου της πηγής διαμορφώνεται στα $L_{ολικός} = 47,9 \text{ dBA}$.

Β. ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ

Διαπιστωθείσες παραβάσεις.

Παράβαση:

Περιγραφή της παράβασης με συνοπτική τεκμηρίωση αυτής

Διαπιστώθηκε ότι η στάθμη του θορύβου στην οικία η οποία είναι σε επαφή με την δραστηριότητα, μετρούμενη με ανοιχτές πόρτες και παράθυρα και μετά τις απαιτούμενες διορθώσεις ήταν $47,9 \text{ dBA}$ ενώ το όριο σύμφωνα με το Π.Δ. 1180/81 (ΦΕΚ 293Α/1981) είναι 45 dBA .

Συνοπτική παράθεση απόψεων των ελεγχόμενων

Σύμφωνα με το υπόμνημα του κου Θ. Μαυρόγιαννη, θα γίνουν άμεσες ενέργειες ώστε να περιορισθεί ο εκπνεμπόμενος θόρυβος οι οποίες θα είναι: τοποθέτηση αντικραδασμικής βάσης στον κινητήρα του ψυκτικού μηχανήματος πάνω από τον ψυκτικό θάλαμο και τοποθέτηση επι πλέον ηχοαπορροφητικού στρώματος κάτω από το ήδη υπάρχον στην περιοχή του ως άνω κινητήρα. Οι εργασίες σύμφωνα με το υπόμνημα θα εκτελεστούν άμεσα.

Παράθεση απόψεων Υπηρεσίας

Οι διορθωτικές ενέργειες που προτείνονται στο υπόμνημα του κ. Θ. Μαυρογιάννη ενσωματώνονται στο Πλάνο Διορθωτικών Ενέργειών της παρούσας.

Χαρακτηρισμός σοβαρότητας παράβασης

Διαπιστώθηκε ότι υπήρχε μικρή υπέρβαση της επιτρεπόμενης στάθμης θορύβου ο οποίος μετρήθηκε εντός οικίας σύμφωνα με το Π.Δ. 1180/81 και το οποίο ενδέχεται να προκαλέσει ήπια βλάβη στο περιβάλλον (εδάφιο Δ Πίνακας 1):

Κατηγορία υποβάθμισης του περιβάλλοντος : **Μικρή**

Κατηγορία σοβαρότητας Παράβασης : **Χαμηλή Παράβαση**

Αξιολόγηση συνολικού επιπέδου συμμόρφωσης : Το συνολικό επίπεδο συμμόρφωσης αξιολογείται ως **ΥΨΗΛΟ**.

Η ανωτέρω παράβαση αξιολογείται ως **ΧΑΜΗΛΗΣ** σοβαρότητας, για την οποία ορίζονται οι απαιτούμενες διορθωτικές ενέργειες στο ΠΔΕ που ακολουθεί, σύμφωνα με την παρ. 15 του άρθρου 20 του Ν.4014/2011. Σε περίπτωση μη-συμμόρφωσης εντός του χρονοδιαγράμματος του ΠΔΕ προβλέπεται από την παρ.15α του ιδίου άρθρου η επιβολή διοικητικών κυρώσεων.

Γ. ΠΛΑΝΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ (ΠΔΕ)

Ως προθεσμία συμμόρφωσης τίθεται ένας μήνας από την παραλαβή του παρόντος.

A/A	Διαπιστωθείσα παράβαση	Απαιτούμενες διορθωτικές ενέργειες	Αξιολόγηση σοβαρότητας	Ημερομηνία ολοκλήρωσης από την παραλαβή του παρόντος
1.	Υπερβίαση στάθμης θορύβου μετρούμενου εντός οικίας	Να τοποθετηθεί αντικραδασμική βάση στον κινητήρα του ψυκτικού μηχανήματος πάνω από τον ψυκτικό θάλαμο και επι πλέον ηχοαπορροφητικό στρώμα κάτω από το ήδη υπάρχον στην περιοχή του ως άνω κινητήρα.	Χαμηλή Παράβαση	1 εβδομάδα από την παραλαβή του παρόντος

Με την πάροδο του τεθέντος χρονοδιαγράμματος για την υλοποίηση του ΠΔΕ, η εταιρεία ΑΦΟΙ ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗ Ο.Ε. οφείλει να υποβάλλει στην Υπηρεσία μας, τη Δήλωση Συμμόρφωσης της παρ. 15 του άρθρου 20 του Ν. 4014/2011. Η Δήλωση Συμμόρφωσης, για να θεωρηθεί πλήρης, πρέπει να περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα τεκμήρια για την επιβεβαίωση της υλοποίησης των ενεργειών συμμόρφωσης που περιλήφθηκαν στο ΠΔΕ (όπως π.χ. φωτογραφίες).

Με την παρέλευση της προθεσμίας συμμόρφωσης θα ακολουθηθεί η διαδικασία επαλήθευσης της συμμόρφωσης της παρ. 15α του ανωτέρω άρθρου. Επισημαίνεται επίσης ότι, σε περίπτωση που δεν υπάρξει υποβολή Δήλωσης Συμμόρφωσης ή διαπιστωθεί μετά από τον έλεγχο υποβληθέντων στοιχείων ή νέας αυτοψίας ότι δεν υπάρχει συμμόρφωση, θα επιβληθούν κυρώσεις σύμφωνα με την πρόβλεψη της παρ. 15α του άρθρου 20 του Ν. 4014/11 και την ενότητα (ΣΤ) του Παραρτήματος της (9) σχετικής Υ.Α.

Οι διενεργήσαντες τον έλεγχο

Τα Μέλη του Τμήματος Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας Π.Ε. ΛΑΚΩΝΙΑΣ

1. Αικατερίνη Παπαγιαννοπούλου



2. Μαρία Καλοϊδου

