



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Π.Ε. ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΣΠΑΡΤΗ 5- 12-2023

Ταχ. Διεύθυνση: 2^ο Χιλ ΕΟ ΣΠΑΡΤΗΣ ΓΥΘΕΙΟΥ

ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ

Τηλέφωνο: 2731363116

Email: a.papagiannopoulou@lakonia.gr

ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ-ΠΛΑΝΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ(ΠΔΕ)

ΘΕΜΑ: Έκτακτος μερικός έλεγχος κατόπιν αναφοράς στην παραλία Μποζάς για έλεγχο διάθεσης υγρών αποβλήτων δίπλα στην παραλία Μποζάς που βρίσκεται στην ΤΚ Ασωπού Δήμου Μονεμβασίας της Π.Ε. Λακωνίας Περιφέρειας Πελοποννήσου, από τη λειτουργία του ελαιοτριβείου του Αγροτικού Συνεταιρισμού Ασωπού .

Έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 1650/1986 (ΦΕΚ 160Α') όπως ισχύει.
2. Το Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209 Α') άρθρο 20 όπως ισχύει.
3. Το Ν.4843/2021 (ΦΕΚ 193 Α) άρθ.50,52,53,75.
4. Την Κ.Υ.Α ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/16675/165/2022 (ΦΕΚ 776/Β/21-2-2022)
5. Το υπ'αρ. 3021/8/2525 α/14-8-2023 έγγραφο του Αστυνομικού Τμήματος Μολάων
6. Το υπ'αρ. 274780/8/8/2023 έγγραφο της Δ/σης Δημόσιας Υγείας
7. Το υπ'αρ. 352139/12-10-2023 έγγραφό μας με το οποίο διαβιβάστηκε η από 11-10-2023 έκθεση αυτοψίας -Προσωρινή Έκθεση ελέγχου του ΚΕΠΠΕ
7. Το από 30-10-2023 υπ' αρ. υπόμνημα απόψεων του εκπροσώπου του Ελαιοτριβείου του Αγροτικού Συνεταιρισμού Ασωπού .(ΑΠ Υπηρεσίας μας 379513/2-11-2023).
8. Την υπ'αρ. Φ14.2/1923/75/24-12-2019 (ΑΔΑ:78ΕΝ7Λ1-15Η) «Χορήγηση έγκρισης εγκατάστασης μηχανολογικού εκσυγχρονισμού μονάδας διφασικού ελαιοτριβείου στον «ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟ ΑΣΩΠΟΥ» που βρίσκεται στην Τ.Κ. Ασωπού (εντός ορίων οικισμού Ασωπού) Δ.Ε. Ασωπού του Δήμου Μονεμβασίας Νομού Λακωνίας.

Στοιχεία Ελέγχου

Σε συνέχεια των παραπάνω (1-5) σχετικών, το Κλιμάκιο Ελέγχου Ποιότητας Περιβάλλοντος (Κ.Ε.Π.Π.Ε.) Π.Ε. Λακωνίας διενήργησε αυτοψία την 11-10-2023 , στην παραλία Μποζάς για έλεγχο διάθεσης υγρών αποβλήτων δίπλα στην παραλία Μποζά που βρίσκεται στην ΤΚ Ασωπού Δήμου Μονεμβασίας της Π.Ε. Λακωνίας Περιφέρειας Πελοποννήσου, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων μας (άρθρο 20 του Ν.4014/2011 «1. Κάθε έργο ή δραστηριότητα κατηγορίας Α΄ ή Β΄ υπόκειται σε προληπτικές και τακτικές ή έκτακτες επιθεωρήσεις για τον έλεγχο της τήρησης των ΑΕΠΟ ή ΠΠΔ και της εν γένει περιβαλλοντικής νομοθεσίας.....»), . –

Έκτακτος μερικός έλεγχος μετά από αναφορά για πιθανή διοχέτευση υγρών αποβλήτων δίπλα στην παραλία Μποζά.

Ελεγχόμενη δραστηριότητα: Ελαιοτριβείο Αγροτικού Συνεταιρισμού Ασωπού

Υπεύθυνος: Νόμιμος εκπρόσωπος-πρόεδρος του ΔΣ κ. Χρήστος Τερζώτης

Κατάσταση λειτουργίας: Δεν λειτουργούσε το ελαιοτριβείο. Εξακολουθούσε να υφίσταται εδαφοδεξαμενή αποβλήτων που περιείχε ιλύ.

Περιβαλλοντική αδειοδότηση/Κατάταξη : Η εγκατάσταση κατατάσσεται στην **B κατηγορία** σύμφωνα με την ανωτέρω 8) σχετική και θα πρέπει να τηρούνται οι Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις της ΚΥΑ Φ.15/4187/266/2012 που προβλέπονται για τις δραστηριότητες με ΣΤΑΚΟΔ 2008: 10.4 « Παραγωγή φυτικών και ζωικών ελαίων και λιπών » και συγκεκριμένα : A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, B1, B2, B4, Γ1 με όριο θορύβου τα 50 dBA, Δ1, Δ2, Δ3, Δ4, Δ5, Δ6, Δ9 (δεν αφορά), E1-3, E2-1, **E3 (δεν αφορά)**, Z1, Z2, Z3, Z8, Z12 και H7 .Ο όρος E3-σημαίνει ότι δεν γίνεται χρήση εδαφοδεξαμενής

Ιστορικό προηγούμενων περιβαλλοντικών ελέγχων: Είχε πραγματοποιηθεί αυτοψία την 6-11-2014 στην περιοχή και είχε διαπιστωθεί διαρροή υγρών αποβλήτων στον χείμαρρο Ποταμιά Μποζά από τα ελαιοτριβεία του Αγροτικού Συνεταιρισμού Παπαδιανίκων και του Αγροτικού Συνεταιρισμού Ασωπού.

Διαπιστώσεις κατά την αυτοψία

- Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην σχετ. (6) Έκθεση αυτοψίας Κ.Ε.Π.Π.Ε. κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι δίπλα στην παραλία «Μποζάς» όπου έχει σχηματιστεί επιμήκης λεκάνη στάσιμων υδάτων μήκους 150μ περίπου και πλάτους 15-20 μέτρα. Στο σημείο αυτό καταλήγει ο χείμαρρος Ποταμιά -Μποζάς. Τα στάσιμα νερά στην ανωτέρω λεκάνη είχαν καφέ χρώμα χωρίς οσμή υγρών αποβλήτων . Πραγματοποιήθηκε δειγματοληψία και παρατηρήθηκε ότι υπήρχε στον πυθμένα μαύρη ιλύς που παραπέμπει σε κασίγαρο που είχε καταλήξει μέσω του χειμάρρου στο σημείο αυτό σε προγενέστερο χρόνο. Στο γεγονός αυτό συνηγορούν και τα αποτελέσματα της ανάλυσης του δείγματος που δείχνουν μικρή επιβάρυνση σε οργανικό φορτίο. Ανάντη του ρέματος που καταλήγει στην επιμήκη λεκάνη στάσιμων υδάτων δίπλα στην παραλία Μποζάς βρίσκεται η εδαφοδεξαμενή του ελαιοτριβείου του Αγροτικού Συνεταιρισμού Ασωπού. Στο ρέμα κατάντη της εδαφοδεξαμενής του Αγροτικού Συνεταιρισμού Ασωπού διαπιστώθηκε ότι εντός της κοίτης του υπήρχε σε περιορισμένη έκταση στερεοποιημένη ιλύς που παραπέμπει σε κασίγαρο που είχε διαρεύσει εκεί σε προγενέστερο της αυτοψίας χρόνο .

Συνεπώς κατά την αυτοψία διαπιστώθηκε ότι εξακολουθεί να υφίσταται χωμάτινη εδαφοδεξαμενή αποβλήτων του ελαιοτριβείου του συνεταιρισμού που δεν πληρεί τις προδιαγραφές της ΥΑ. οικ. 127402/1487/Φ15/2016 (ΦΕΚ 3924/Β` 7.12.2016) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει (δεν έχει στεγανοποίηση , περιμετρική περίφραξη για λόγους ασφλείας κλπ). Επίσης διαπιστώθηκε μικρής έκτασης ρύπανση από στερεοποιημένη ιλύ κασίγαρου στο χείμαρρο κατάντη της χωμάτινης εδαφοδεξαμενής .

Απόψεις του εκπροσώπου του Ελαιοτριβείου του Αγροτικού Συνεταιρισμού Ασωπού.

Το ελαιοτριβείο έχει μετατραπεί σε διφασικό και όλα τα απόβλητα (κασίγαρος και νερά) οδηγούνται στον ελαιοπυρήνα και εν συνεχεία διατίθενται σε πυρηνελαιουργεία της περιοχής. Η μονάδα τηρεί τις ΠΠΔ που έχουν τεθεί με την 8) ανωτέρω σχετική άδεια και δεν υπήρξε καμία τροφοδότηση της εδαφοδεξαμενής και για το λόγο αυτό η στερεοποιημένη ύλη που εντοπίστηκε

από το ΚΕΠΠΕ δεν μπορεί να αποτελεί διαφυγόν απόβλητο από το ελαιοτριβείο του συνεταιρισμού. Η χρήση της εδαφοδεξαμενής γινόταν όταν το ελαιοτριβείο λειτουργούσε ως τριφασικό πριν το 2019.

Διαπίστωση παράβασης

Σύμφωνα με την υπ'αρ. Φ14.2/1923/75/24-12-2019 (ΑΔΑ:78ΕΝ7Λ1-15Η) άδεια εγκατάστασης από τη Δ/ση Ανάπτυξης το ελαιοτριβείο λειτουργεί ως διφασικό και σύμφωνα με τις Πρότυπες Περιβαλλοντικές δεσμεύσεις που έχουν τεθεί για την προστασία του περιβάλλοντος δεν παράγει υγρά απόβλητα και δεν χρησιμοποιεί την εδαφοδεξαμενή -δεν υπάρχει ο όρος Ε3 στα ΠΠΔ που αφορά εδαφοδεξαμενή. Συνεπώς η εδαφοδεξαμενή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται και θα πρέπει να απομακρυνθούν τα υπολείματα ιλύος σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και να αποκατασταθεί ο χώρος.

Αρχική Αξιολόγηση των παραβάσεων

1^η παράβαση

Η παραμονή της ιλύος από τα απόβλητα του ελαιοτριβείου στην παλιά εδαφοδεξαμενή και η μη αποκατάσταση της εδαφοδεξαμενής προκαλεί υποβάθμιση περιβάλλοντος ενώ υπάρχει κίνδυνος διαφυγής αποβλήτων στο παρακείμενο χείμαρρο του Μποζιά.

Σοβαρότητα της παράβασης

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω και σύμφωνα με την ενότητα (Δ) και (Ε) του Παραρτήματος της Υ.Α ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/16675/165/2022 (ΦΕΚ 776/Β/21-2-2022) και λαμβάνοντας υπόψη τα παραδείγματα της (ΙΑ) ενότητας του ίδιου παραρτήματος ,η παράβαση χαρακτηρίζεται ως **χαμηλής** σοβαρότητας σύμφωνα με την παρ. 15 του άρθρου 50 του Ν4843/2021-

2^η παράβαση

Είχε παραμείνει μικρής έκτασης ρύπανση εντός της κοίτης του χειμάρου (στο χείμαρρο δεν υπήρχε ροή) από στερεοποιημένη ιλύ σε θέση κατάντη και σε μικρή απόσταση από την εδαφοδεξαμενή.

Σοβαρότητα της παράβασης

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω και σύμφωνα με την ενότητα (Δ) και (Ε) του Παραρτήματος της Υ.Α ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/16675/165/2022 (ΦΕΚ 776/Β/21-2-2022) και λαμβάνοντας υπόψη τα παραδείγματα της (ΙΑ) ενότητας του ίδιου παραρτήματος ,η παράβαση χαρακτηρίζεται ως **χαμηλής** σοβαρότητας σύμφωνα με την παρ. 15 του άρθρου 50 του Ν4843/2021-

Τελική αξιολόγηση των παραβάσεων:

Ιστορικό Συμμόρφωσης:

Για τη δραστηριότητα του θέματος **έχουμε μέτριο ιστορικό συμμόρφωσης** καθώς ο φορέας λειτουργίας είναι λιγότερο από μια φορά υπότροπος σε βάθος 10ετίας, δεν υπήρξε συμμόρφωση προ της αυτοψίας και συνεπώς η τελική κατάταξη σοβαρότητας της συγκεκριμένης παράβασης βάσει του σχήματος 3 της ενότητας (Ε) της 9ης σχετικής Υ.Α παραμένει στο ίδιο επίπεδο -**Χαμηλή Παράβαση**.

Ζ. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Σύμφωνα με την κατάταξη της παράβασης και την Ενότητα (Ζ) της 9ης σχετικής Υ.Α. το συνολικό επίπεδο συμμόρφωσης της ελεγχόμενης εγκατάστασης αξιολογείται ως **Υψηλό** (δύο χαμηλές παραβάσεις).

Η . Πλάνο διορθωτικών Ενεργειών(ΠΔΕ)

Προσαρτάται Πίνακας του ΠΔΕ της περ. α' της παρ. 1 του άρθρου 21 του Ν. 4014/2011, το οποίο η δραστηριότητα οφείλει να εφαρμόσει εντός του χρονοδιαγράμματος

Πλάνο διορθωτικών Ενεργειών(ΠΔΕ)

α / α	ΔΙΑΠΙΣΤΩΘΕΙΣΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ	ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑΣ	ΗΜ/ΝΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ
1	Υπαρξη εδαφοδεξαμενής αποβλήτων όπου έχει παραμείνει ιλύς.	Ο ΑΕΣ Ασωπού πρέπει να καταργήσει την υφιστάμενη εδαφοδεξαμενή αποβλήτων και να αποκατασταθεί ο χώρος. (απομάκρυνση ιλύος και επιχωμάτωση).	ΧΑΜΗΛΗ	(6) μήνες για την αποκατάσταση
2	Είχε παραμείνει μικρής έκτασης ρύπανση εντός της κοίτης του χειμάρου από στερεοποιημένη ιλύ.	Ο ΑΕΣ Ασωπού θα πρέπει να απομακρύνει την ιλύ από την κοίτη του χειμάρου.	ΧΑΜΗΛΗ	(2) μήνες

Με την πάροδο του τεθέντος χρονοδιαγράμματος ο ελεγχόμενος θα πρέπει να υποβάλλει στο ΚΕΠΠΕ ΠΕ Λακωνίας Δήλωση Συμμόρφωσης που θα περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα τεκμήρια για την επιβεβαίωση πραγματοποίησης των ενεργειών που έχουμε θέσει με το Πλάνο Διορθωτικών ενεργειών ΠΔΕ .


Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης εντός της τεθείσας χρονικής προθεσμίας θα επιβληθούν οι προβλεπόμενες κυρώσεις λαμβάνοντας υπόψη το συνολικό επίπεδο συμμόρφωσης σύμφωνα με την ενότητα (ΣΤ) του ΜΕΣ.

Τα Μέλη του Κ.Ε.Π.Π.Ε. Π.Ε. ΛΑΚΩΝΙΑΣ

1. Αικατερίνη Παπαγιαννοπούλου
εκπρόσωπος Τμ. Περιλντος & Υδροοικονομίας
ΠΕ Λακωνίας - τακτικό μέλος



2. Βασίλης Μανιατάκος
εκπρόσωπος Δ/σης Δημ. Υγείας & Κοιν.
Μέριμνας ΠΕ Λακωνίας, - τακτικό μέλος



3. Γεωργία Βαρβιτσιώτη
εκπρόσωπος Δ/σης Ανάπτυξης
ΠΕ Λακωνίας - τακτικό μέλος

