



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Π.Ε. ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΣΠΑΡΤΗ Σ - 12-2023

Ταχ. Διεύθυνση: 2^ο Χιλ ΕΟ ΣΠΑΡΤΗΣ ΓΥΘΕΙΟΥ
ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ
Τηλέφωνο: 2731363116
Email: a.papagiannopoulou@lakonia.gr

ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ-ΠΛΑΝΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ(ΠΑΕ)

ΘΕΜΑ: Έκτακτος μερικός έλεγχος κατόπιν αναφοράς στην παραλία Μποζάς για έλεγχο διάθεσης υγρών αποβλήτων δίπλα στην παραλία Μποζάς που βρίσκεται στην ΤΚ Ασωπού Δήμου Μονεμβασίας της Π.Ε. Λακωνίας Περιφέρειας Πελοποννήσου, από τη λειτουργία του ελαιοτριβείου του Αγροτικού Συνεταιρισμού Παπαδιανίκων.

Έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 1650/1986 (ΦΕΚ 160Α') όπως ισχύει.
2. Το Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209 Α') άρθρο 20 όπως ισχύει.
3. Το Ν.4843/2021 (ΦΕΚ 193 Α) άρθ.50,52,53,75.
4. Την Κ.Υ.Α ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/16675/165/2022 (ΦΕΚ 776/Β/21-2-2022)
5. Το υπ'αρ. 3021/8/2525 α/14-8-2023 έγγραφο του Αστυνομικού Τμήματος Μολάων
6. Το υπ'αρ. 274780/8/8/2023 έγγραφο της Δ/σης Δημόσιας Υγείας
7. Το υπ'αρ. 352139/12-10-2023 έγγραφό μας με το οποίο διαβιβάστηκε η από 11-10-2023 έκθεση αυτοψίας -Προσωρινή Έκθεση ελέγχου του ΚΕΠΠΕ
7. Το από 31-10-2023 υπ' αρ. υπόμνημα απόψεων του εκπροσώπου του Ελαιοτριβείου του Αγροτικού Συνεταιρισμού Παπαδιανίκων .(ΑΠ Υπηρεσίας μας 352139/12-10-2023).
8. Την υπ'αρ. Φ14.2/1925/181/13-12-2019(ΑΔΑ:6ΗΜ87Λ1-6ΓΥ) «Χορήγηση έγκρισης εγκατάστασης μηχανολογικού εκσυγχρονισμού διφασικού ελαιοτριβείου του Αγροτικού Ελαιουργικού Συνεταιρισμού Παπαδιανίκων εντός ορίων οικισμού Παπαδιανίκων Δήμου Μονεμβασίας Νομού Λακωνίας.»

Στοιχεία Ελέγχου

Σε συνέχεια των παραπάνω (1-5) σχετικών, το Κλιμάκιο Ελέγχου Ποιότητας Περιβάλλοντος (Κ.Ε.Π.Π.Ε.) Π.Ε. Λακωνίας διενήργησε αυτοψία την 11-10-2023 , στην παραλία Μποζάς για έλεγχο διάθεσης υγρών αποβλήτων δίπλα στην παραλία Μποζά που βρίσκεται στην ΤΚ Ασωπού Δήμου Μονεμβασίας της Π.Ε. Λακωνίας Περιφέρειας Πελοποννήσου, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων μας (άρθρο 20 του Ν.4014/2011 «1. Κάθε έργο ή δραστηριότητα κατηγορίας Α' ή Β' υπόκειται σε προληπτικές και τακτικές ή έκτακτες επιθεωρήσεις για τον έλεγχο της τήρησης των ΑΕΠΟ ή ΠΠΔ και της εν γένει περιβαλλοντικής νομοθεσίας.....»), . -

Έκτακτος μερικός έλεγχος μετά από αναφορά για πιθανή διοχέτευση υγρών αποβλήτων δίπλα στην παραλία Μποζά.

Ελεγχόμενη δραστηριότητα: Ελαιοτριβείο Αγροτικού Συνεταιρισμού Παπαδιανίκων.

Υπεύθυνος: Νόμιμος εκπρόσωπος-πρόεδρος του ΔΣ κ. Θεόδωρος Κουλέντης

Κατάσταση λειτουργίας: Δεν λειτουργούσε το ελαιοτριβείο. Εξακολουθούσαν να υφίστανται εδαφοδεξαμενές αποβλήτων που περιείχαν ιλύ.

Περιβαλλοντική αδειοδότηση/Κατάταξη : Η εγκατάσταση κατατάσσεται στην **B κατηγορία** σύμφωνα με την ανωτέρω 8) σχετική και θα πρέπει να τηρούνται οι Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις της ΚΥΑ Φ.15/4187/266/2012 που προβλέπονται για τις δραστηριότητες με ΣΤΑΚΟΔ 2008: 10.4 « Παραγωγή φυτικών και ζωικών ελαίων και λιπών » και συγκεκριμένα : A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, B1, B2, B4, Γ1 με όριο θορύβου τα 50 dBA, Δ1, Δ2, Δ3, Δ4, Δ5, Δ6, Δ9 (δεν αφορά), E1-3, E2-1, E3 (δεν αφορά), Z1, Z2, Z3, Z8, Z12 και H7

Ιστορικό προηγούμενων περιβαλλοντικών ελέγχων: Είχε πραγματοποιηθεί αυτοψία την 6-11-2014 στην περιοχή και είχε διαπιστωθεί διαρροή υγρών αποβλήτων στον χείμαρρο Ποταμιά Μποζά από τα ελαιοτριβεία του Αγροτικού Συνεταιρισμού Παπαδιανίκων και του Αγροτικού Συνεταιρισμού Ασωπού.

Διαπιστώσεις κατά την αυτοψία

- Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην σχετ. (6) Έκθεση αυτοψίας Κ.Ε.Π.Π.Ε. κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι δίπλα στην παραλία «Μποζάς» όπου έχει σχηματιστεί επιμήκης λεκάνη στάσιμων υδάτων μήκους 150μ περίπου και πλάτους 15-20 μέτρα. Στο σημείο αυτό καταλήγει ο χείμαρρος Ποταμιά -Μποζάς. Τα στάσιμα νερά στην ανωτέρω λεκάνη είχαν καφέ χρώμα χωρίς οσμή υγρών αποβλήτων . Πραγματοποιήθηκε δειγματοληψία και παρατηρήθηκε ότι υπήρχε στον πυθμένα μαύρη ιλύς που παραπέμπει σε κασίγαρο που είχε καταλήξει μέσω του χείμαρρου στο σημείο αυτό σε προγενέστερο χρόνο. Στο γεγονός αυτό συνηγορούν και τα αποτελέσματα της ανάλυσης του δείγματος που δείχνουν μικρή επιβάρυνση σε οργανικό φορτίο. Ανάντη του ρέματος που καταλήγει στην επιμήκη λεκάνη στάσιμων υδάτων δίπλα στην παραλία Μποζάς βρίσκονται οι εδαφοδεξαμενές του ελαιοτριβείου του Αγροτικού Συνεταιρισμού Παπαδιανίκων.. Στη θέση όπου το ρέμα διασταυρώνεται με αγροτική οδό κατόντη των εδαφοδεξαμενών του Αγροτικού Συνεταιρισμού Παπαδιανίκων , το ρέμα ήταν στεγνό και δεν υπήρχαν ίχνη κασίγαρου. Συνεπώς κατά την αυτοψία διαπιστώθηκε ότι εξακολουθούν και υφίστανται χωμάτινες εδαφοδεξαμενές αποβλήτων του ελαιοτριβείου του συνεταιρισμού που δεν πληρούν τις προδιαγραφές της ΥΑ. οικ. 127402/1487/Φ15/2016 (ΦΕΚ 3924/Β` 7.12.2016) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει (δεν έχουν στεγανοποίηση , περιμετρική περίφραξη για λόγους ασφλείας κλπ).

Ρύπανση του χείμαρρου που καταλήγει στον Μποζά δεν διαπιστώθηκε.

Απόψεις του εκπροσώπου του Ελαιοτριβείου του Αγροτικού Συνεταιρισμού Παπαδιανίκων

Το ελαιοτριβείο του ΑΕΣ λειτουργεί νόμιμα από το 1980.Αδειοδοτήθηκε εκ νέου με την υπ'αρ. Φ14.2/1925/181/13-12-2019(ΑΔΑ:6ΗΜ87Λ1-Γ6Υ) άδεια εγκατάστασης ως διφασικό ελαιοτριβείο από τη Δ/ση ανάπτυξης. Πριν την ανωτέρω αδειοδότηση τα απόβλητα του ελαιουργείου(κασίγαρος και νερά) οδηγούνταν μέσω κλειστού αγωγού σε εδαφοδεξαμενές που

είχαν κατασκευαστεί για το σκοπό αυτό με την υπ'αρ. 9234/95 άδεια διάθεσης από τη Δ/ση Δημόσιας Υγείας.

Το ελαιοτριβείο έχει μετατραπεί σε διφασικό και όλα τα απόβλητα (κασίγαρος και νερά) οδηγούνται στον ελαιοπυρήνα και εν συνεχεία διτίθενται σε πυρηνελαιουργεία της περιοχής. Οι εδαφοδεξαμενές δεν χρησιμοποιούνται μετά το έτος 2019. Τα υπολείμματα ξερής ιλύος κασίγαρου είναι από προηγούμενες χρήσεις πριν το έτος 2019. Το ΔΣ του ΑΕΣ Παπαδιανικών προτίθεται :

1. Να απομακρύνει την αποξηραμένη ιλύ κασίγαρου και επιχωμάτωση αυτών.
2. Η την περιφραγή αυτών για λόγους ασφαλείας.
3. Η την εκ νέου αδειοδότηση των εδαφοδεξαμενών, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία μετά από Απόφαση του ΔΣ.

Διαπίστωση παράβασης

Σύμφωνα με την υπ'αρ. Φ14.2/1925/181/13-12-2019 (ΑΔΑ:6ΗΜ87Λ1-6ΓΥ) άδεια εγκατάστασης από τη Δ/ση Ανάπτυξης, και σύμφωνα με τις Πρότυπες Περιβαλλοντικές δεσμεύσεις που έχουν τεθεί για την προστασία του περιβάλλοντος, με την ανωτέρω άδεια, το ελαιοτριβείο δεν παράγει υγρά απόβλητα και δεν χρησιμοποιεί εδαφοδεξαμενές-δεν υπάρχει ο όρος Ε3 στα ΠΠΔ. Συνεπώς οι εδαφοδεξαμενές δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται και θα πρέπει να απομακρυνθούν τα υπολείμματα ιλύος σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και να αποκατασταθούν οι εδαφοδεξαμενές.

Αρχική Αξιολόγηση της παράβασης

Η παραμονή της ιλύος από τα απόβλητα του ελαιοτριβείου στην παλιά εδαφοδεξαμενή και η μη αποκατάσταση της εδαφοδεξαμενής προκαλεί υποβάθμιση περιβάλλοντος ενώ υπάρχει κίνδυνος διαφυγής αποβλήτων στο παρακείμενο χείμαρρο του Μποζά.

Σοβαρότητα της παράβασης

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω και σύμφωνα με την ενότητα (Δ) και (Ε) του Παραρτήματος της Υ.Α ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/16675/165/2022 (ΦΕΚ 776/Β/21-2-2022) και λαμβάνοντας υπόψη τα παραδείγματα της (ΙΑ) ενότητας του ίδιου παραρτήματος ,η παράβαση χαρακτηρίζεται ως **χαμηλής** σοβαρότητας σύμφωνα με την παρ. 15 του άρθρου 50 του Ν4843/2021-

Τελική αξιολόγηση των παραβάσεων:

Ιστορικό Συμμόρφωσης:

Για τη δραστηριότητα του θέματος **έχουμε μέτριο ιστορικό συμμόρφωσης** καθώς ο φορέας λειτουργίας είναι λιγότερο από μια φορά υπότροπος σε βάθος 10ετίας, δεν υπήρξε συμμόρφωση προ της αυτοψίας και συνεπώς η τελική κατάταξη σοβαρότητας της συγκεκριμένης παράβασης βάσει του σχήματος 3 της ενότητας (Ε) της 9ης σχετικής Υ.Α παραμένει στο ίδιο επίπεδο **-Χαμηλή Παράβαση**.

Ζ. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Σύμφωνα με την κατάταξη της παράβασης και την Ενότητα (Ζ) της 9ης σχετικής Υ.Α. το συνολικό επίπεδο συμμόρφωσης της ελεγχόμενης εγκατάστασης αξιολογείται ως Υψηλό (μια χαμηλή παράβαση)_

Η . Πλάνο διορθωτικών Ενεργειών(ΠΔΕ)

Προσαρτάται Πίνακας του ΠΔΕ της περ. α' της παρ. 1 του άρθρου 21 του Ν. 4014/2011, το οποίο η δραστηριότητα οφείλει να εφαρμόσει εντός του χρονοδιαγράμματος

Πλάνο διορθωτικών Ενεργειών(ΠΔΕ)

α / α	ΔΙΑΠΙΣΤΩΘΕΙΣΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ	ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑΣ	ΗΜ/ΝΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ
1	Υπαρξη εδαφοδεξαμενών αποβλήτων στις οποίες έχει παραμείνει ιλύς.	Ο ΑΕΣ Παπαδιανικών πρέπει να καταργήσει τις υφιστάμενες εδαφοδεξαμενές αποβλήτων και να τις αποκαταστήσει (απομάκρυνση ιλύος και επιχωμάτωση).	ΧΑΜΗΛΗ	(6) μήνες για την αποκατάσταση

Με την πάροδο του τεθέντος χρονοδιαγράμματος ο ελεγχόμενος θα πρέπει να υποβάλλει στο ΚΕΠΠΕ ΠΕ Λακωνίας Δήλωση Συμμόρφωσης που θα περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα τεκμήρια για την επιβεβαίωση πραγματοποίησης των ενεργειών που έχουμε θέσει με το Πλάνο Διορθωτικών ενεργειών ΠΔΕ .

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης εντός της τεθείσας χρονικής προθεσμίας θα επιβληθούν οι προβλεπόμενες κυρώσεις λαμβάνοντας υπόψη το συνολικό επίπεδο συμμόρφωσης σύμφωνα με την ενότητα (ΣΤ) του ΜΕΣ.

Τα Μέλη του Κ.Ε.Π.Π.Ε. Π.Ε. ΛΑΚΩΝΙΑΣ

1. Αικατερίνη Παπαγιαννοπούλου
εκπρόσωπος Τμ. Περιλτος & Υδροοικονομίας
ΠΕ Λακωνίας - τακτικό μέλος

2. Βασίλης Μανιατάκος
εκπρόσωπος Δ/σης Δημ. Υγείας & Κοιν. Μέριμνας ΠΕ Λακωνίας, - τακτικό μέλος

3. Γεωργία Βαρβιτσιώτη
εκπρόσωπος Δ/σης Ανάπτυξης
ΠΕ Λακωνίας - τακτικό μέλος