



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Π.Ε. ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΣΠΑΡΤΗ 22-1- 2024

Ταχ. Διεύθυνση: 2^ο Χιλ ΕΟ ΣΠΑΡΤΗΣ ΓΥΘΕΙΟΥ

ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ

Τηλέφωνο: 2731363116

Email: a.papagiannopoulou@lakonia.gr

ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ-ΠΛΑΝΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ(ΠΔΕ) μετά από έκτακτο μερικό έλεγχο που διενεργήθηκε από το Κλιμάκιο Ελέγχου Ποιότητας Περιβάλλοντος Π.Ε. Λακωνίας εντός ορίων οικισμού Αιγίων Δ. Ανατολικής Μάνης της Π.Ε. Λακωνίας Περιφέρειας Πελοποννήσου, για έλεγχο περιβαλλοντικών παραβάσεων του τυποποιητήριου βρώσιμων ελιών της εταιρείας «ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΥΡΟΕΙΔΗΣ ΑΕ».

Έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 1650/1986 (ΦΕΚ 160Α') όπως ισχύει.
2. Το Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209 Α') άρθρο 20 όπως ισχύει.
3. Το Ν.4843/2021 (ΦΕΚ 193 Α) άρθ.50,52,53,75.
4. Η Κ.Υ.Α ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/16675/165/2022 (ΦΕΚ 776/Β/21-2-2022)
5. Η από 16-8-2023 καταγγελία του κ. Δημητρίου Καλαματιανού.
6. Η από **22-9-2023 έκθεση αυτοψίας**- Προσωρινή έκθεση Ελέγχου του ΚΕΠΠΕ.
- 7, Το υπ'αρ. 343995/6-10-2023 έγγραφό μας με το οποίο διαβιβάστηκε η έκθεση αυτοψίας του ΚΕΠΠΕ στον κ. Αγγελόπουλο για τις απόψεις του.
8. Η από **30-10-2023** αίτηση του κου Αγγελόπουλου Μαυροειδή με την οποία ζητούσε παράταση για τη υποβολή απόψεων.
9. Η από **14-11-2023** αίτηση -υπόμνημα του κου Αγγελόπουλου Μαυροειδή.

Στοιχεία Ελέγχου

Σε συνέχεια των παραπάνω (1-5) σχετικών, το Κλιμάκιο Ελέγχου Ποιότητας Περιβάλλοντος (Κ.Ε.Π.Π.Ε.) Π.Ε. Λακωνίας διενήργησε αυτοψία την 22-9-2023, εντός ορίων οικισμού Αιγίων Δ. Ανατολικής Μάνης της Π.Ε. Λακωνίας Περιφέρειας Πελοποννήσου, στο τυποποιητήριο βρώσιμων ελιών της εταιρείας «ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΥΡΟΕΙΔΗΣ ΑΕ» για έλεγχο περιβαλλοντικών παραβάσεων, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων μας (άρθρο 20 του Ν.4014/2011 «1. Κάθε έργο ή δραστηριότητα κατηγορίας Α' ή Β' υπόκειται σε προληπτικές και τακτικές ή έκτακτες επιθεωρήσεις για τον έλεγχο της τήρησης των ΑΕΠΟ ή ΠΠΔ και της εν γένει περιβαλλοντικής νομοθεσίας.....»), . **Έκτακτος μερικός έλεγχος** μετά από αναφορά για περιβαλλοντικές παραβάσεις.

Αδειοδοτήσεις

Για την μονάδα σύμφωνα με το υπ'αρ. 2262/20-2-2019 έγγραφο της Δ/σης Ανάπτυξης έχουν τεθεί Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις για την προστασία του περιβάλλοντος όπου για τα υγρά

απόβλητα προβλέπεται εδαφοδεξαμενή. (Όρος Ε3.1-Τα υγρά απόβλητα μετά από επεξεργασία οδηγούνται σε εδαφοδεξαμενή).

Διαπιστώσεις κατά την αυτοψία

- Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην σχετ. (6) Έκθεση αυτοψίας Κ.Ε.Π.Π.Ε. κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι το τυποποιητήριο (συσκευαστήριο) βρώσιμων ελιών βρισκόταν σε λειτουργία. Τα υγρά απόβλητα μετά από ασβέστωση οδηγούνταν μέσω σωλήνων σε τσιμεντένιες εδαφοδεξαμενές και στη συνέχεια σε χωμάτινη εδαφοδεξαμενή εντός του γηπέδου της μονάδας.

Όπως διαπιστώθηκε:

- Η χωμάτινη εδαφοδεξαμενή δεν πληρούσε τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί με την Υ.Α. οικ. 127402/1487/Φ15/2016 (ΦΕΚ 3924/Β` 7.12.2016) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Δεν υπήρχε περιμετρική περίφραξη, δεν υπήρχε στεγανοποίηση κλπ).
- Στο περιμετρικό αυλάκι βορειοδυτικά του γηπέδου της μονάδας είχαν καταλήξει υγρά απόβλητα σκούρου μαύρου χρώματος από την παραγωγική διαδικασία.
- Υπήρχαν στερεά υπολείματα αποβλήτων (μαύρου χρώματος) σε χωματόδρομο στα δυτικά του γηπέδου της δραστηριότητας που συνδέεται με παρακείμενο ρέμα.
- Στο τσιμεντοστρωμένο χώρο της μονάδας εντοπίστηκαν περιορισμένης έκτασης διαροές υγρών αποβλήτων.

Διαπιστωθείσες παραβάσεις :

Κατά την αυτοψία και από τον έλεγχο των συλλεχθέντων στοιχείων διαπιστώθηκαν οι εξής μη συμμορφώσεις οι οποίες βάση της παρ. 11 του άρθρου 20 του Ν 4014/2011, αξιολογήθηκαν ως μη ασήμαντες συμμορφώσεις (Περ. γ της για τις οποίες προβλέπεται κλήση του ελεγχόμενου σε απολογία):

1. Διαρροή υγρών αποβλήτων στο αυλάκι βορειοδυτικά του γηπέδου, ύπαρξη στερεών υπολειμμάτων αποβλήτων στο χωματόδρομο δίπλα στο παρακείμενο της δραστηριότητας ρέμα καθώς και μικρής έκτασης διαροές αποβλήτων στους τσιμεντοστρωμένους χώρους της μονάδας.

2. Η χωμάτινη εδαφοδεξαμενή δεν τηρεί τις προδιαγραφές της Υ.Α. οικ. 127402/1487/Φ15/2016 (ΦΕΚ 3924/Β` 7.12.2016) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Αρχική Αξιολόγηση των παραβάσεων

1^η παράβαση

Η διαρροή υγρών αποβλήτων που καταλήγει σε ρέμα είναι δυνατόν να προκαλέσει ήπια βλάβη στο περιβάλλον.

Αντικρούσεις ελεγχόμενου

Ο ελεγχόμενος αναφέρει στο υπόμνημά του ότι από αστοχίες μπορεί να ξεφύγουν μικροποσότητες υλικών στο χώρο που όμως αντιμετωπίζονται άμεσα και εντός του χώρου της μονάδας.

Ο ισχυρισμός του γίνεται εν μέρει δεκτός διότι βρήκαμε υπολείματα αποβλήτων και σε χωματόδρομο δίπλα σε ρέμα στην πίσω πλευρά της μονάδας.

Σοβαρότητα της παράβασης

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω και σύμφωνα με την ενότητα (Δ) και (Ε) του Παραρτήματος της Υ.Α ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/16675/165/2022 (ΦΕΚ 776/Β/21-2-2022) και

λαμβάνοντας υπόψη τα παραδείγματα της (ΙΑ) ενότητας του ίδιου παραρτήματος ,η παράβαση χαρακτηρίζεται ως **χαμηλής** σοβαρότητας σύμφωνα με την παρ. 15 του άρθρου 50 του Ν4843/2021-

2^η παράβαση

Μη τήρηση των προδιαγραφών της εδαφοδεξαμενής (στεγανοποίηση ,περίφραξη, βάθος κλπ) .

Σοβαρότητα της παράβασης

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω και σύμφωνα με την ενότητα (Δ) και (Ε) του Παραρτήματος της Υ.Α ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/16675/165/2022 (ΦΕΚ 776/Β/21-2-2022) και λαμβάνοντας υπόψη τα παραδείγματα της (ΙΑ) ενότητας του ίδιου παραρτήματος , από τη μη τήρηση των προδιαγραφών της εδαφοδεξαμενής όπως πχ. στεγανοποίηση υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να συμβεί μικρή ρύπανση (μεσαίος κίνδυνος ρύπανσης).

Κατηγορία σοβαρότητας Παράβασης :**Χαμηλή Παράβαση**

Τελική αξιολόγηση των παραβάσεων:

Ιστορικό Συμμόρφωσης:

Για τη δραστηριότητα του θέματος **έχουμε θετικό ιστορικό συμμόρφωσης** καθώς ο φορέας λειτουργίας δεν είναι υπότροπος σε βάθος 10ετίας,δεν υπήρξε συμμόρφωση προ της αυτοψίας και συνεπώς η τελική κατάταξη σοβαρότητας της συγκεκριμένης παράβασης βάσει του σχήματος 3 της ενότητας (Ε) της 9ης σχετικής Υ.Α παραμένει στο ίδιο επίπεδο -**χαμηλή παράβαση**.

Z. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Σύμφωνα με την κατάταξη της παράβασης και την Ενότητα (Z) της 9ης σχετικής Υ.Α. το συνολικό επίπεδο συμμόρφωσης της ελεγχόμενης εγκατάστασης αξιολογείται ως **υψηλό** (δύο χαμηλές παραβάσεις)

H . Πλάνο διορθωτικών Ενεργειών(ΠΔΕ)

Προσαρτάται **Πίνακας του ΠΔΕ** της περ. α' της παρ. 1 του άρθρου 21 του Ν. 4014/2011, το οποίο η δραστηριότητα οφείλει να εφαρμόσει εντός του χρονοδιαγράμματος

Πλάνο διορθωτικών Ενεργειών(ΠΔΕ)

α / α	ΔΙΑΠΙΣΤΩΘΕΙΣΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ	ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑΣ	ΗΜ/ΝΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ
1	Διαρροή υγρών αποβλήτων που καταλήγει σε ρέμα.	Λήψη μέτρων για την αποφυγή διαρρών.	ΧΑΜΗΛΗ	(6) μήνες
2	Μη τήρηση των προδιαγραφών της εδαφοδεξαμενής (στεγανοποίηση ,περίφραξη, βάθος κλπ) .	Για την εδαφοδεξαμενή; -Στεγανοποίηση -Τοποθέτησης περίφραξης -Διαμόρφωση κατάλληλου βάθους και πλάτους για την επίτευξη της εξάτμισης των υγρών και τεκμηρίωση της διάθεσης του ιζήματος.	ΧΑΜΗΛΗ	(6) μήνες

Με την πάροδο του τεθέντος χρονοδιαγράμματος ο ελεγχόμενος θα πρέπει να υποβάλλει στο ΚΕΠΠΕ ΠΕ Λακωνίας Δήλωση Συμμόρφωσης που θα περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα τεκμήρια

για την επιβεβαίωση πραγματοποίησης των ενεργειών που έχουμε θέσει με το Πλάνο Διορθωτικών ενεργειών ΠΔΕ .

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης εντός της τεθείσας χρονικής προθεσμίας θα επιβληθούν οι προβλεπόμενες κυρώσεις λαμβάνοντας υπόψη το συνολικό επίπεδο συμμόρφωσης σύμφωνα με την ενότητα (ΣΤ) του ΜΕΣ.

Τα Μέλη του Κ.Ε.Π.ΠΕ. Π.Ε. ΛΑΚΩΝΙΑΣ

1. Αικατερίνη Παπαγιαννοπούλου
εκπρόσωπος Τμ. Περι/τος & Υδροοικονομίας
ΠΕ Λακωνίας - τακτικό μέλος

2. Βασίλης Μανιατάκος
εκπρόσωπος Δ/σης Δημ. Υγείας & Κοιν.
Μέριμνας ΠΕ Λακωνίας, - τακτικό μέλος

3. Γεωργία Βαρβιτσιώτη
εκπρόσωπος Δ/σης Ανάπτυξης
ΠΕ Λακωνίας - τακτικό μέλος